

## 第六章 「清水社口楊宅」損壞紀錄與結構安全評估



### 6-1. 損壞紀錄與測繪圖說

本章節關於「清水社口楊宅」損壞現況之記錄內容，將採取測繪圖面標示與損壞影像搭配的方式呈現。損壞紀錄項目包括：地坪、屋頂、各向立面、室內裝修.....等。損壞紀錄圖面計有十八張，編號與內容如下：

- C - 01 中、南棟全區平面損壞紀錄圖
- C - 02 中、南棟全區屋頂平面損壞紀錄圖
- Cc-01 中棟東向及西向立面損壞紀錄圖
- Cc-02 中棟北向及南向立面損壞紀錄圖
- Cc-03 中棟 A-A'向及 B-B'向剖面損壞紀錄圖
- Cc-04 中棟 C-C'向及 D-D'向剖面損壞紀錄圖
- Cc-05 中棟 E-E'向及 F-F'向剖面損壞紀錄圖
- Cc-06 中棟 G-G'向及 H-H'向剖面損壞紀錄圖
- Cc-07 中棟正廳縱向剖面損壞紀錄圖
- Cc-08 中棟正身正立面及神龕、格扇背立面損壞紀錄圖

- Cs-01 南棟東向及西向立面損壞紀錄圖
- Cs-02 南棟北向及南向立面損壞紀錄圖
- Cs-03 南棟 A-A'向及 B-B'向剖面損壞紀錄圖
- Cs-04 南棟 C-C'向及 D-D'向剖面損壞紀錄圖
- Cs-05 南棟 F-F'向及 G-G'向剖面損壞紀錄圖
- Cs-06 南棟 H-H'向剖面及正廳縱向剖面損壞紀錄圖
- Cs-07 南棟正身正立面及明間格扇、神龕立面損壞紀錄圖
- Cs-08 南棟蘭室各向立面及蘭軒書房損壞紀錄圖