

目 錄

圖目錄	VII
表目錄	XIX
第一章 前 言	1
1-1. 計畫緣起與目的.....	1
1-1.1 計畫緣起.....	1
1-1.2 計畫目的.....	2
1-2. 研究範圍與內容.....	3
1-2.1 研究範圍.....	3
1-2.2 調查研究之步驟與內容.....	5
1-3. 調查研究流程.....	7
1-4. 調查研究成果.....	8

第二章 基本資料與環境現況	9
2-1. 「清水社口楊宅」基本資料.....	9
2-1.1 位置	9
2-1.2 選址與格局.....	17
2-1.3 「清水社口楊宅」空間名稱與編碼.....	29
2-2. 「清水社口楊宅」環境現況.....	32
2-2.1 基地外圍環境現況.....	32
2-2.2 基地內部環境現況.....	35
第三章 「清水社口楊宅」歷史研究	41
3-1. 楊氏家族的渡臺與定居.....	41
3-1.1 清代清水地區拓墾環境.....	41
3-1.2 楊氏先祖原鄉背景.....	45
3-1.3 楊氏渡臺開基祖.....	46
3-1.4 渡臺先祖拓墾初期.....	48
3-1.5 五福圳與埤仔口埤的修築.....	53
3-2. 楊氏家族的耕商經營與助學制度.....	56
3-2.1 楊氏家族的耕商經營.....	56
3-2.2 楊氏家族的助學制度.....	57
3-2.3 楊氏家族的文風鼎盛.....	59
3-3. 楊氏家族的分家析產與繁衍發展.....	62
3-3.1 楊氏家族的分家與析產.....	62
3-3.2 楊氏家族的事業與經營.....	66
3-3.3 楊氏家族的繁衍與發展.....	67
3-3.4 楊氏家族各房派下的商號.....	72
3-4. 楊氏家族的影響力與貢獻.....	80
3-4.1 楊氏家族在地方事務的影響力.....	80
3-4.2 楊氏家族對清水與臺灣的貢獻.....	82
3-4.3 漢學的沒落.....	91



3-4.4 祭祀公業體制動搖.....	91
3-5. 清水楊家各房聚落現況與考證.....	94
3-5.1 各房派下聚落區位與現況.....	95
3-5.2 書館之座落區位考證.....	102
第四章 「清水社口楊宅」文化資產價值與營建沿革	105
4-1. 文化資產價值研判.....	105
4-2. 「清水社口楊宅」營建沿革.....	108
4-2.1 楊氏家族於社口地區的發展歷程.....	109
4-2.2 「清水社口楊宅」興修建年代判定.....	113
4-2.3 「清水社口楊宅」形貌變遷與建築分期.....	114
4-2.4 「清水社口楊宅」空間使用歷程.....	121
第五章 「清水社口楊宅」建築特色	127
5-1. 社口楊家（頂厝）之建築特色.....	127
5-1.1 社口楊家（頂厝）原三座合院建築群.....	127
5-1.2 社口楊家（頂厝）北棟之建築特色概述.....	133
5-2. 「清水社口楊宅」中棟建築特色.....	141
5-2.1 中棟臺基.....	143
5-2.2 中棟屋身.....	147
5-2.3 中棟屋頂.....	172
5-2.4 「旗杆」、古井與書畫.....	176
5-3. 「清水社口楊宅」南棟建築特色.....	181
5-3.1 南棟臺基.....	182
5-3.2 南棟屋身.....	187
5-3.3 南棟屋頂.....	207
5-3.4 書畫與對聯.....	212

第六章 「清水社口楊宅」損壞記錄與結構安全評估	217
6-1. 損壞記錄與測繪圖說.....	217
6-2. 「清水社口楊宅」構造特色與損壞原因解析.....	237
6-2.1 「清水社口楊宅」構造特色.....	237
6-2.2 「清水社口楊宅」牆體破壞模式解析.....	248
6-2.3 「清水社口楊宅」構造損壞原因解析.....	252
6-3. 解體調查建議.....	255
6-4. 結構安全評估.....	257
6-4.1 「清水社口楊宅」中棟結構分析說明.....	260
6-4.2 「清水社口楊宅」南棟結構分析說明.....	268
6-4.3 小 結	277
第七章 「清水社口楊宅」形貌復原與修復建議	279
7-1. 形貌復原的原則與內容.....	279
7-1.1 形貌復原的原則.....	279
7-1.2 形貌復原的內容.....	281
7-1.3 形貌復原建議.....	285
7-1.4 古蹟名稱、指定範圍與理由修正建議.....	292
7-2. 修復目的與準則.....	293
7-2.1 修復目的.....	293
7-2.2 修復準則與建議.....	293
7-3. 中棟修復項目與內容建議.....	294
7-3.1 中棟正身、過水與步口廊損壞現況與修復建議.....	295
7-3.2 中棟內護龍損壞現況與修復建議.....	303
7-3.3 中棟外護龍損壞現況與修復建議.....	305
7-3.4 中棟院門、深井與小院門及增建損壞現況與修復建議.....	311
7-4. 南棟修復項目與內容建議.....	314
7-4.1 南棟正身、過水與步口廊損壞現況與修復建議.....	314
7-4.2 南棟內護龍損壞現況與修復建議.....	321



7-4.3 南棟外護龍損壞現況與修復建議.....	323
7-4.4 南棟院門、深井與小院門損壞現況與修復建議.....	327
7-4.5 南棟增建損壞現況與修復建議.....	330
7-5. 其他修復項目與內容建議.....	332
7-6. 修復預算概估.....	334
第八章 「清水社口楊宅」再利用計畫與日常維護建議	341
8-1. 相關計畫與潛力分析.....	341
8-1.1 相關上位計畫與區域發展定位.....	341
8-1.2 本案都市計畫與區位分析.....	345
8-1.3 本案週邊環境資源與潛力分析.....	349
8-1.4 「清水社口楊宅」再利用規劃之相關法令分析.....	352
8-2. 古蹟再利用規劃案例分析.....	357
8-2.1 再利用案例分析.....	357
8-2.2 再利用案例經驗綜整.....	362
8-3. 再利用規劃方向與建議.....	363
8-3.1 再利用規劃相關意見蒐集與綜整.....	363
8-3.2 再利用實質空間規劃原則.....	365
8-3.3 經營管理模式建議.....	374
8-4. 古蹟管理維護辦法與日常維護重點建議.....	379
8-4.1 古蹟管理維護辦法.....	379
8-4.2 日常保養與定期維護.....	382
8-4.3 日常維護重點建議.....	384
參考書目	389
參與人員	393

附 錄.....	附錄 1
附 錄 一：總簿及家族系統表.....	附錄 3
附錄 1-1：「同發號」同治甲戌年立錄置業號頭抄總簿.....	附錄 3
附錄 1-2：清水社口楊氏系統表.....	附錄 11
附錄 1-3：中棟神主牌-楊芳西派下（三房五）.....	附錄 19
附錄 1-4：南棟神主牌-楊緒送派下（三房三）.....	附錄 20
附 錄 二：審查意見表.....	附錄 21
附 錄 三：現況測繪圖及復原建議圖冊.....	附錄 29
附錄 3-1：現況測繪圖.....	A-01
附錄 3-2：門窗、元件細部詳圖.....	B-01
附錄 3-3：復原建議圖.....	C-01